

# CUIDADOS COM A TELHA

ABAIXO ESTÃO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RECEBIMENTO OU RETIRADA DE SUAS TELHAS.



CERTIFICADO ABNT NBR

ISO 9001:2015

O recebimento, aceitação, armazenagem e montagem das telhas são de responsabilidade do proprietário da obra, do responsável técnico e da empresa que irá fazer a instalação (conforme ABNT NBR 14513:2008, 14514:2008, 16373:2015).

Sempre que receber seus produtos, realize a conferência de todo o material, antes de assinar o canhoto.

O proprietário da obra deve verificar as condições de montagem do telhado, limpeza das coberturas, fechamento lateral, calhas e rufos. Observar depósito de limo, vegetação e materiais diversos, observando também as condições de escoamento de água das chuvas.

O não atendimento a estas observações pode acelerar o processo de desgaste do material, comprometendo sua vida útil.

## TRANSPORTE

Os produtos transportados devem ser protegidos da chuva, cobertos com lonas impermeáveis para evitar molhar e consequentemente danificar o produto.

**O ponto inicial de apoio deve estar a 1 metro das extremidades das telhas.**

## RECEBIMENTO

Ao receber as telhas, verifique se estão em perfeitas condições e se não estão molhadas. Caso estejam molhadas, seque antes da armazenagem para evitar a corrosão galvânica (oxidação branca). **Caso encontre avarias, anote-as no canhoto da Nota Fiscal e contate a Comercial Goldoni, pelos telefones (15) 3283-9400, (15) 3383-9000, ou pelo e-mail [qualidade@comercialgoldoni.com.br](mailto:qualidade@comercialgoldoni.com.br)**


Mantenha os produtos estocados seguindo estas orientações, e aguarde o contato e/ou visita técnica para solucionar o problema.

## DESCARREGAMENTO E MANUSEIO NÃO É RECOMENDADO O DESCARREGAMENTO COM EMPILHADEIRAS.

O descarregamento, armazenagem, manuseio e instalação devem sempre ser realizados de acordo com normas de segurança do local e do produto.

**Utilize munck, ou talhas com balancim e bandejas.** Para descarga com ponte, utilize os equipamentos adequados para evitar amassar as bordas. **NUNCA UTILIZE CORRENTES OU CABOS DE AÇO.**

**UTILIZE** cintas e madeiras para apoio, que devem ser maiores que a largura das telhas, para evitar amassamentos.



**Para descarga manual, deve haver o mesmo número de pessoas em cima do caminhão e em solo.**

Telhas longas devem ser manuseadas por dois homens para cada 2 metros da peça, um de cada lado da telha, apoiando um caibro central sob o material, de modo que não sofra nenhum tipo de dano.

## PROTOCOLO DE ENTREGA:

Recebemos da Comercial Goldoni, os produtos constantes da Nota Fiscal \_\_\_\_\_



Data do Recebimento:        /        /

Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

**NUNCA** manuseie as telhas termo-acústicas pelas pingadeiras. Sempre apoie a parte inferior.


**NUNCA** descarregue sem luvas ou equipamentos de segurança adequados, pois a telha possui abas cortantes e perfurantes.

**NÃO** arraste as telhas uma sobre as outras, para evitar ranhuras ou danificar a pintura das pré-pintadas.



## MONTAGEM

Para a montagem do projeto, o profissional deve utilizar equipamentos de proteção individual adequados. A colocação de telhas, deve ser feita por empresas idôneas, observando-se os padrões técnicos sobre estrutura alinhada. As telhas devem ser manuseadas uma a uma, e elevadas até o telhado individualmente. O material não deve ser arrastado pelo chão, terças ou longarinas. A movimentação do montador sobre a cobertura deve ser a menor possível devendo ser instaladas passarelas provisórias para a movimentação, evitando danos ao material. Observar a direção do vento e montar as telhas no sentido contrário ao vento, iniciando pelo beiral da cumeeira. Se a obra tiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser feita simultaneamente, em ambos os lados, para coincidir os trapézios na cumeeira. A fixação das telhas deve ser feita



## ARMAZENAGEM

O tempo de armazenagem deve ser o menor possível, e nesse período, sempre inspecione o material.

Armazenar as telhas em local seco, coberto e ventilado. Estocá-las na horizontal, acomodando-as sobre suportes de alturas diferentes para dar inclinação ao fardo, evitando acúmulo de umidade. As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso, no mínimo 7 cm, e apoiadas sobre caibros posicionados a cada 2 metros, equilibrando o peso da telha de forma uniforme.

Cubra o material para não molhar o fardo de telhas e evitar a corrosão galvânica. Caso molhem ou estejam úmidas, seque-as imediatamente.



de modo a atender ao manual de instruções do fabricante de fixadores. Estes fixadores devem ser colocados a cada 50 cm ao longo da sobreposição longitudinal das telhas para melhorar a vedação e a resistência da cobertura. A telha deve ser cortada com uma tesoura tipo punção, de modo que não haja deposição de fagulhas na chapa que provoque manchas. Durante a montagem, as telhas devem ser varridas para retirar as limalhas provenientes de furação e corte. As limalhas quentes fixam-se na telha e oxidam rapidamente, facilitando a corrosão, causando danos e manchas no acabamento. Telhas pintadas podem receber retoques mínimos de pintura, desde que com tinta e pincel adequados.

**A Comercial Goldoni não se responsabiliza pela descarga, manuseio, estocagem e montagem inadequadas dos materiais.**



[www.comercialgoldoni.com.br](http://www.comercialgoldoni.com.br) - 15 3283.9400 | 15 3383.9000  
Rua Governador Pedro de Toledo, 2191 - CEP 18.500-000 - Laranjal Paulista - SP